



- A- Nivel bajo de batería
- B- Nivel bajo de batería del gancho
- C- Indicador de recepción del gancho
- D- Indicador de Tara
- E- Indicador de estabilidad
- F- Encendido y apagado del indicador
- G- Función de Tara
- H- Función de Cero
- I- Acumulación de pesadas
- J- Borrar datos de acumulación
- K- Totalización de acumulaciones




Modelo ergonómico

Características:

- Gancho con control remoto con visor de peso.
- Gancho pesador inalmbrico de alta capacidad, de 3t a 15t.
- Estructura en fundición de hierro, acero pintado epoxy de color naranja.
- Control remoto en ABS con display de 5 dígitos LED's rojos de 30mm.
- Gancho basculante.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
- Baterías internas recargables.
- Control de funciones, calibración por control remoto.
- Distancia de recepción de peso con el control remoto: 100m.
- Unidades: kg y lb.
- Temperatura 0°C a 40°C.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Tara
- Cero



Dimensiones (mm)	a	b	c	d	e	Peso neto gancho (kg)
STP3000	320	33	75	200	115	5,5
STP5000	400	40	100	225	145	9,7
STP10000	450	50	100	240	175	13,7
STP15000	540	60	130	270	210	23,0

Capacidad (kg)	Fracción (kg)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
3000	1	3000	280x450x225	7,0
5000	2	2500	280x450x225	11,0
10000	5	2000	320x580x280	15,5
15000	10	1500	320x590x280	24,5