

Gancho pesador

Estructura resistente pensada para un uso intensivo



BAT INT



AC/DC




NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en fundición de aluminio
- Pantalla con dígitos LED rojos de 30 mm
- Mando a distancia
- Unidades: kg
- Alimentación a red con cargador de batería AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable (batería adicional para el trabajo ininterrumpido **INCLUIDA**)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
- Indicación de nivel de batería.
- Auto standby
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Función Hold
- Tara
- Cero
- Auto cero y cero manual configurable



Dimensiones (mm)

Capacidad	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1000 kg	140	186	23	63	117	35	192	528	25
3000 kg	140	186	23	63	117	37	192	529	26
5000 kg	140	186	32	70	144	43	192	596	37
10000 kg	140	186	35	90	175	47	192	700	45

GANCHO STX

#Código	Descripción	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Peso neto (kg)
261246	GANCHO GRUA STX 1.000 kg	1000	200	580 x 360 x 270	12,4	10,3
261247	GANCHO GRUA STX 3.000 kg	3000	1000	580 x 360 x 270	12,5	10,4
261248	GANCHO GRUA STX 5.000 kg	5000	2000	580 x 360 x 270	16,1	14
261249	GANCHO GRUA STX 10.000 kg	10000	5000	580 x 360 x 270	25	22,7